MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS EM ARACAJU - SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA (SEMDEC)

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE ARACAJU

Código da Área: **AR_I_056_B**

Coordenadas UTM: 712844/8796788

Localização: Rua Isabel Coleta, Bairro Porto Dantas

Descrição: Área compreendia por canal de escoamento de drenagem pluvial de 2 metros de largura e 1,5 metros de profundidade, localizado ao longo e na base da encosta. Observa-se presença de vegetação no leito e dentro do canal, além da recorrência de remobilização de água pluvial, de sedimentos e plantas em grande energia durante eventos pluviométricos intensos. Constatou-se presença de imóveis de alvenaria distando em média 2,5 m do canal, como também a presença de novas casas em construção na área de risco.

Tipologia do Processo: Inundação

Grau de risco: Baixo

Quantidade de imóveis em risco: 04 imóveis

Quantidade de pessoas em risco: 13 pessoas

Sugestões de Intervenções: Manutenção e limpeza do canal como medida paliativa e a recuperação estrutural, fiscalização a fim de evitar a construção de outros imóveis nas margens do canal. Palestras visando uma conscientização ambiental, principalmente quanto ao descarte inadequado do lixo e entulho e em relação as áreas de risco da comunidade.

Resposta: O ponto de encontro, em caso de evento adverso, será no CRAS Maria José Menezes Santos, localizado na Rua Nossa Senhora Menina, 80 e/ou CRAS Porto D'Antas, na Rua Maria das Dores, Nº119 - Bairro Porto Dantas.

Projeção: UTM **Zona:** 24 S **Datum:** SIRGAS 2000

Técnico Responsável: Luisa Sampaio Franco



Legenda

- AR_I_056_B
- Linha de drenagem
- Sentido da drenagem

Informativos

Graus de Risco:

- Muito Alto
- Alto
- Médio
- Baixo